

**Система 6000**  
**Пневмоэлектрический преобразователь**  
**для пневматических сигналов**  
**р/и-преобразователь тип 6132**



Рис. 1 · Тип 6132-04  
Исполнение для монтажа на шину  
(раму)




Рис. 2 · Тип 6132-01  
Блок вдвижного исполнения

Выпуск: ноябрь 1998 г.

**Руководство по монтажу и эксплуатации**

**EB 6132 RU**

## 1. Описание

### 1.1 Применение

Измерительные преобразователи служат переходным звеном для связи пневматических средств измерения, регулирования и управления с электрическими.

При этом пневматический входной сигнал 0,2...1 бар (у типа 6132-04 также 0,4...2 бар) преобразуется в электрический сигнал постоянного тока или постоянного напряжения 4(0)...20 мА или 1(0)...5 В и 2(0)...10 В.

### 1.2 Исполнения

**Тип 6132-01 Блок вдвижного исполнения**

**Тип 6132-04 Исполнение для монтажа на раму**

## Специальное исполнение

**Тип 6132-01** с датчиком сигнала предельных значений

Этот прибор может быть оснащён датчиком сигнала предельных значений (7), который при переходе за установленное верхнее или нижнее предельное значение параметра активизирует встроенный СИД и реле с бесконтактным переключающим контактом (8).

Условие срабатывания светоизлучающего диода (свечение СИДа при переходе за верхнее или за нижнее установленное предельное значение) и реле (состояние покоя или включение рабочего тока) могут настраиваться с помощью моста.

Настройка предельного значения осуществляется посредством потенциометра с винтами на лицевой панели.

**Тип 6132-01** с контрольными гнездами

Этот прибор может быть оснащён дополнительными гнёздами для контроля пневматического входного и электрического выходного сигналов в процессе работы.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтаж и пуск в эксплуатацию этого изделия должен производиться только специалистами, которые знакомы с особенностями его монтажа, наладки и эксплуатации.

Специалистами, в употребляемом в этой инструкции значении, являются лица, которые, опираясь на своё специальное образование, знания и опыт, а также знание соответствующих норм и правил, способны разобраться в порученных им работах и возможных факторах опасности.

Должны быть обеспечены соответствующие меры защиты против опасных ситуаций в зоне прибора, источником которых может быть рабочее давление.

Соблюдение надлежащих условий транспортировки и хранения является обязательным.

**1.3 Техническая характеристика** по VDE/VDI 2191 · Все давления в барах (избыточное давление)

Тип	6132-01	6132-04	
<b>Вход</b>	0,2...1 бар, допустимая перегрузка до 2 бар	0,2...1 бар, допустимая перегрузка до 5 бар	
<b>Выход</b>	4...20, 0...20mA или 0...10, 2...10 В	4...20, 0...20 mA или 0...5, 1...5 В и 0...10 В, 2...10 В	
Допустимое сопротивление нагрузки	≤650 Ом при 4...20 mA и 0...20 mA ≥2 кОм при 1...10 В и 0...10 В	≤750 Ом при 20 mA ≈15 В ≥2 кОм при 0(1)...5 В и 0(2)...10 В	
Датчик сигналов предельных значений Работа переключения Ток переключения Напряж. переключения	Переключающий контакт макс. 300 Вт 3 A, cos φ = 1 0 В перем. тока		
<b>Напряжение питания</b>	24 V DC (18...36 V) 1,5 W	230, 115, 24 V AC (+10...-15 %)	50/60 Hz 3 VA
<b>Передаточные характеристики<sup>1)</sup></b>			
Графич. характеристика Отклон. характеристики		Выход линейный относительно входа ≤0,2%	
Гистерезис	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	
Зона нечувствительности		≤ 0,03 %	
Погрешность (колебания) выходного сигнала		≤ 0,5 %	
Влияние температуры	≤0,2%/10 K на нулевую точку и ширину диапазона	≤0,15%/10K на нулевую точку и ширину диапазона	
Влияние напряжения питания	≤ 0,1 % при колебаниях напряжения, не выходящих за указанные пределы	≤ 0,05 %	
Влияние сопротивления нагрузки	≤0,1% при указанных пределах сопротивления нагрузки	≤0,05% при указанных пределах сопротивления нагрузки	
Излпуч.электромагнитные помехи		EN 5008, Часть 1	
Устойч. к электромагн. помехам		EN 50082, Часть 2	
Надёжность конструкции		EN 61010	
Класс защиты		I	
Категория (защиты от перенапряжения)		II	
Степень загрязняемости		2	
<b>Условия окружающей среды</b>			
Род защиты по DIN VDE 0450	IP 00	IP 20	
Темп. окружающей среды	-20 до +65 °C	-20 до +70 °C	
Температура хранения		-40 до +85 °C	
Вес (масса), кг, ок.		0,35	

1) Все погрешности указаны относительно ширины диапазона выходного сигнала

### 1.3 Принцип работы (рис. 3)

Давление в пневматического входного сигнала преобразуется в чувствительном элементе давления (1) в электрический сигнал постоянного напряжения. Чувствительным элементом у типа 6132-01 является тензорезистор, а у типа 6132-04 -ёмкостный чувствительный элемент.

Пропорциональный давлению сигнал постоянного напряжения усиливается в измерительном усилителе (3) до установленного уровня.

Начальную точку и ширину диапазона измерения можно настраивать посредством потенциометров на лицевой панели.

Источник постоянного напряжения (2) осуществляет питание стабилизированным постоянным напряжением. В цепь выходного тока могут быть включены регулирующие и управляющие устройства.

Выходной каскад (4) отрабатывает сигнал постоянного тока 4...20 (0...20) мА или сигнал постоянного напряжения 0...5 (1...5) В или 0...10 В (2...10) В

Выходные сигналы могут избираться с помощью магазинного моста или пере-

ключателя. Сетевой трансформатор (5) и выпрямитель (6) служат для питания вспомогательной энергией и гальванического разделения с сетью. В приборах с питанием 24 В- гальваническое разделение осуществляется модулем постоянного тока. Последний заменяет собой выпрямитель (6) и сетевой трансформатор (5).

## **2. Ввод в эксплуатацию**

## 2.1 Монтаж

**Блоки вдвижного исполнения** поставляются преимущественно в блочно-модульных корпусах формата 19" с готовыми межсоединениями. В этом случае они являются составной частью проектируемого комплекса автоматизации. Электрические соединения соответствуют стандарту DIN 41 612 (Конструктивное исполнение F), встроенные штекерные соединители герметично закрывают ввод при демонтаже прибора из корпуса.

**Приборы рамного монтажа** крепятся на швеллерную раму DIN EN 50 002. Монтажное положение произвольное.

- пневматический входной сигнал
  - Чувствительный элемент давления
  - Источник постоянного напряжения
  - Измерительный усилитель с потенциометром (для корректировки нуля и ширины диапазона)
  - Выходной каскад
  - Сетевой трансформатор
  - Выпрямитель
  - Датчик сигналов предельных значений (по запросу)
  - Светоизлучающий диод и беспотенциальный переключающий контакт (по запросу)
  - Гнездо контроля пневматического входного сигнала
  - Гнездо контроля выходного тока




Рис. 3 · Функциональная схема

## 2.2 Электрическое подключение (рис. 4)



При электрической установке должны соблюдаться электротехнические нормы и правила техники безопасности страны пользователя.

В Германии это нормы VDE и правила техники безопасности профессионального союза.

Электрическое подключение **блоков вдвижного монтажа** задаётся клеммами на блочном корпусе и, кроме того, показано на схеме соединений.

При подключении **приборов, монтируемых на раму**, подвести провода к выводам прибора. Выводы выполнены под провода 0,5...2,5 мм<sup>2</sup>.

Соединительные провода для напряжения питания и выходного сигнала во всех случаях монтировать раздельно.

### Защита прибора

Приборы блочно-вдвижного исполнения защищаются плавким предохранителем по DIN VDE 0820, Часть 22/IEC127-2

при 220 В перем. тока = 63 mA, 110 В перем. тока = 100 mA, а при 24 В перем. тока и 24 В пост. тока = 315 mA.

Приборы для монтажа на раму имеют цепь токовой защиты.

У приборов блочно-вдвижного исполнения с **гнездами для контроля** выходного сигнала в цепь выходного тока включён блокировочный диод. Это даёт возможность подключения миллиамперметра с внутренним сопротивлением  $R_i \leq 10 \Omega$  для целей контроля.

При выходном сигнале напряжения, вместо этого, между контрольным гнездом и выходной клеммой включено сопротивление 5 кОм для защиты от короткого замыкания.

Чтобы погрешности измерения были минимальными, должны подключаться только вольтметры с внутренним сопротивлением  $R_i \geq 5 \text{ М}\Omega$ .


## 2.3 Пневматическое подключение

Пневматическое подключение **блоков вдвижного монтажа** определяется конструкцией корпуса.

У приборов с **контрольным гнездом** предусмотрена возможность отбора пневматического входного сигнала на самоуплотняющемся контролльном гнезде в процессе работы.

У **приборов, монтируемых на раму**, разъём выполнен в виде штуцера под шланг 4 x 1 мм.

### Блоки вдвижного исполнения



### Приборы, монтируемые на раму



**Внимание!** Новые исполнения (индекс 02) монтируемого на раму прибора типа 6132-04 отличаются от прежних версий изменённым расположением выводов.  
Крышки приборов старого и нового исполнений ни в коем случае не являются взаимозаменяемыми!  
При замене приборов обязательно обращать внимание на новое расположение выводов!

Рис. 4 ·  
Электрическое подключение

### **3. Обслуживание**

При поставке изготовитель производит тестирование измерительного преобразователя и настройку на указанный заказчиком диапазон выходного сигнала. Если, несмотря на тщательно выполненный монтаж, имеют место погрешности, источником которых оказывается измерительный преобразователь, пользователь может произвести тестирование нуля и ширины диапазона измерения на месте.

Корректоры нуля (ZERO) и ширины диапазона измерения (SPAN) у блоков вдвижного исполнения и для монтажа на раму расположены непосредственно на лицевой панели. Перед тестированием снять преобразователь с объекта. Подсоединить к пневматическому входу датчик давления, а к электрическому – измерительный прибор, обеспечивающий необходимую точность измерения.

#### **3.1 Настройка преобразователя**

##### **Корректировка нуля**

Установить входной сигнал на 0,2 бар (или 0,4 бар при диапазоне сигнала 0,4...2 бар). Измерительный прибор для выходного сигнала должен показывать 4(0) мА или 2(0) В.

Отклонения скорректировать потенциометром нуля.

##### **Корректировка ширины диапазона измерения**

При увеличении входного сигнала на измерительном преобразователе с 0,2 (0,4) бар до 1 (2) бар измерительный прибор должен показать значение координированного с ним выходного сигнала 20 мА или 10 В.

Отклонения скорректировать потенциометром диапазона измерения.

В заключение произвести повторное тестирование нуля и диапазона измерения и, в случае необходимости, их корректировку.

#### **3.2 Изменение настройки выходного сигнала**

Настройку выходного сигнала преобразователя можно изменять. Так, сигнал по току может быть перенастроен на сигнал по напряжению и наоборот.

Кроме того, можно сдвигать начальное значение диапазона.

После изменения настройки произвести тестирование выходного сигнала по разделу 3.1 и, если необходимо, корректировку.

##### **3.2.1 Блоки вдвижного исполнения**

Расположение штекеров (гнёзда 8 – 19 AUSGANG) на краевом штырьковом разъёме ST3 печатной платы определяет выходной сигнал.

Если на лицевой панели дополнительно предусмотрены контрольные гнёзда, то должно быть произведено также подключение гнёзд 1 – 6 (PRÜFBUCHSE).

Для доступа к печатной плате необходимо вывернуть четыре винта с лицевой и задней стороны и снять лицевую панель с боковой частью.

Избирание рода и диапазона сигнала производить путём установки магазинного моста согласно таблице 1.

##### **3.2.2 Прибор в исполнении для монтажа на раму**

Переключатель S1 с движками S1.1 и S1.2, а также поворотный переключатель S2 на печатной плате определяют параметры выходного сигнала.



##### **Внимание!**

##### **Отключить напряжение питания!**

Для доступа к печатной плате необходимо вынуть её вместе с пневматическим разъёмом, приподняв плату с помощью небольшой отвёртки (плата фиксирована в корпусе зажимами). В заключение, вынуть электронную часть из корпуса.

Выбрать нужный род сигнала по току или по напряжению поворотом переключателя S2 вправо ⌂ или влево ⌂.

Затем установить диапазон путём включения или выключения переключателей S1.1 и S1.2 по таблице 3.

**Таблица 1 · Штекерный разъём ST3 (для блоков вдвижного исполнения)**

Выходной сигнал	Штекер моста вывести на контакты					
	Испол. с контрольными гнёздаами					
0...10 В	2 – 3	5 – 6	8 – 9	11 – 12	14 – 15	17 – 18
2...10 В	2 – 3	5 – 6	9 – 10	11 – 12	14 – 15	17 – 18
0...20 мА	1 – 2	4 – 5	8 – 9	12 – 13	15 – 16	18 – 19
4...20 мА	1 – 2	4 – 5	9 – 10	12 – 13	15 – 16	18 – 19

**Таблица 2 · Штекерный разъём ST2 (для блоков вдвижного исполнения)**

	Штекер моста вывести на контакты	
	Ток покоя	Рабочий ток
Светоизлучающий диод	1 – 2	2 – 3
Реле	5 – 6	4 – 5

**Таблица 3 · Переключатели S1 и S2 (для приборов, монтируемых на раму)**

Выходной сигнал	Ток [мА]	Напряжение [В]		
Переключатель	S2 – положение ⚡	S2 – положение ⚡	S 1 – S1.1 и S1.2	
	0...20	0...10	S 1.1=ON (ВКЛ)	S 1.2=OFF (ВЫКЛ)
	4...20	2...10	S 1.1=OFF (ВЫКЛ)	S 1.2=ON (ВКЛ)
		0...5	S 1.1=ON (ВКЛ)	S 1.1=ON (ВКЛ)
		1...5	S 1.1=OFF (ВЫКЛ)	S 1.1=ON (ВКЛ)

### 3.4 Сигнал предельного значения

**Установка предельного значения**  $\sqrt{}$  (только для блоков вдвижного исполнения с предельными контактами)

Если от измерительного преобразователя требуется сигнализация предельного значения при заданном выходном сигнале, тогда необходимо произвести задающие установки на плате, расположенной непосредственно над краевым штекерным разъёмом, которые определяют, должен ли СИД загораться или гаснуть при достижении предельного значения, а реле – размыкаться или замыкаться.

### Настройка


Предельное значение устанавливается как сигнал по напряжению между 0...10 В на потенциометре  $\sqrt{}$ .

Значение уставки берётся в процентах (0...10 В = 0...100 %) от выходного сигнала измерительного преобразователя. Например, если требуется сигнал предельного значения при 85 % выходного сигнала, тогда потенциометр  $\sqrt{}$  необходимо настроить так, чтобы подключённый к контрольным гнёзда姆  $\oplus$  прибор для измерения напряжения показывал 8,5 В.


Дополнительные контрольные гнёзда  $\ominus$  позволяют контролировать измеряемое значение в процессе работы (показание 0...10 В = 0...100%)

#### 4. Размеры в мм

Блоки вдвижного исполнения



Приборы, монтируемые на раму



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK  
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main  
Telefon (0 69) 4 00 90 · Telefax (0 69) 4 00 95 07  
Internet: <http://www.samson.de>

EB 6132 RU

Va.