

Система 6000
Пневмоэлектрический преобразователь
для пневматических сигналов
р/и-преобразователь тип 6134



Рис. 1 · Тип 6134-01
Блок вдвижного исполнения



Рис. 2 · Тип 6134-04
Исполнение для монтажа на раму



Рис. 3 · Тип 6134-03
Исполнение для монтажа по месту

Выпуск: ноябрь 1998 г.

Руководство по монтажу и эксплуатации

EB 6134 RU

1. Описание

1.1 Применение

Измерительные преобразователи служат переходным звеном для связи пневматических средств измерения, регулирования и управления с электрическими. При этом пневматический входной сигнал 0,2...1 бар или 0,4...2 бар преобразуется в электрический сигнал постоянного тока 4...20 мА.

Специальные исполнения

Тип 6134-01 с контрольными гнездами для контроля пневматического входного и электрического выходного сигналов.

1.2 Исполнения

Тип	6134 -	x	x
Ex-защита			
без	0		
EEEx ib II C	1		
Корпус			
Блок вдвижного испол., одинарный	1		
Блок вдвижного испол., сдвоенный	2		
Исполнение для монтажа по месту	3		
Исполнение для монтажа на раму	4		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Монтаж и пуск в эксплуатацию этого изделия должен производиться только специалистами, которые знакомы с особенностями его монтажа, наладки и эксплуатации.

Специалистами, в употребляемом в этой инструкции значении, являются лица, которые, опираясь на своё специальное образование, знания и опыт, а также знание соответствующих норм и правил, способны разобраться в порученных им работах и возможных факторах опасности.

Для работ с приборами во взрывозащищённом исполнении эти лица должны иметь также специальную подготовку или пройти инструктаж, или иметь удостоверение о допуске к работам с взрывозащищёнными приборами на взрывоопасных объектах.

Должны быть обеспечены соответствующие меры защиты против опасных ситуаций в зоне прибора, источником которых может быть рабочее давление.

Соблюдение надлежащих условий транспортировки и хранения является обязательным.

Техническая характеристика по VDE/VDI 2191 · Все давления в барах (избыточное давление)

Тип	6134-0 .	6134-13
Вход	0,2...1 бар, допустимая перегрузка до 2 бар или 0,4...2 бар, допустимая перегрузка до 4 бар	
Выход		4...20 mA
Допустимое сопротивление нагрузки	$R_B = \frac{U_S - 12 \text{ В}}{20 \text{ мА}}$ См. также раздел 1.4	
Цепь выходного тока (Ex)	—	Искробезопасность Ex ib II C, см. Конформационное свидетельство в Приложении
Напряжение питания	24 В пост. тока, двухпроводная сеть Пределы напряжения 12...45 В пост. тока	Подключать только к искробезопасной цепи
Передаточные характеристики¹⁾		
Графическая характеристика Отклонение характеристики		Выход линейный относительно входа $\leq 0,2\%$
Гистерезис		$\leq 0,1\%$
Зона нечувствительности		$\leq 0,03\%$
Колебания выходного сигнала		$\leq 0,5\%$
Влияние температуры		$\leq 0,2\% / 10 \text{ К}$ на нулевую точку и ширину диапазона
Влияние напряжения питания		$\leq 0,1\%$ при колебаниях напряжения, не выходящих за указанные пределы
Влияние сопротивления нагрузки		$\leq 0,1\%$ при указанных пределах сопротивления нагрузки
Излучаемые электромагнитные помехи		EN 5008, Часть 1
Устойчивость к электромагнитным помехам		EN 50082, Часть 2
Надёжность конструкции		EN 61010
Класс защиты		II
Категория защиты от перенапряжения		II
Степень загрязняемости		2
Условия окружающей среды		
Вид защиты по DIN VDE 0450		Вдвижное исполнение: IP 00; для монтажа по месту: IP 54; для монтажа на раму: IP 20
Температура окружающей среды		-20 до +65 °C
Температура хранения		-40 до 85 °C
Вес (масса), кг, ок.	Блок вдвижного исполнения: 0,35 для монтажа по месту: 0,8 Исполнение для монтажа на раму: 0,35	Исполнение для монтажа на раму: 0,35

1) Блок вдвижного исполнения: 0,35 Исполнение для монтажа по месту: 0,8
Исполнение для монтажа на раму: 0,35

1.4 Принцип работы (рис.4)

Давление р пневматического входного сигнала преобразуется в чувствительном элементе давления (1) в электрический сигнал постоянного напряжения. В чувствительном элементе имеются тензорезисторы, соединённые с измерительным мостом, который питается от источника постоянного напряжения (2). Пропорциональный давлению сигнал постоянного напряжения усиливается в измерительном усилителе (3) до установленного уровня.

Начальную точку и ширину диапазона измерения можно настраивать посредством потенциометров на лицевой панели.

Источник постоянного напряжения (2) осуществляет питание стабилизированным постоянным напряжением. В цепь выходного тока могут быть включены регулирующие и управляющие устройства.

В двухпроводной системе максимально допустимое напряжение нагрузки составляет $U_B = U_S - U_A$, где U_S – минимальное напряжение питания двухпроводной сети. Собственное потребляемое напряжение прибора (минималь-

ное требуемое напряжение питающей сети) составляет $U_A = 12$ В. При двухпроводной сети с минимальным напряжением питания $U_S = 20$ В- максимальное напряжение нагрузки $U_B = 20$ В – 12 В = 8 В, а допустимое сопротивление нагрузки $R_B = 400$ Ом.

2. Ввод в эксплуатацию

2.1 Монтаж

Блоки вдвижного исполнения поставляются преимущественно в блочно-модульных корпусах формата 19" с готовыми межсоединениями. В этом случае они являются составной частью проектируемого комплекса автоматизации. Электрические соединители соответствуют стандарту DIN 41 612 (Конструктивное исполнение F), встроенные штекерные соединители герметично закрывают ввод при отсоединении прибора.

Приборы рамного монтажа крепятся на швеллерную раму, а **приборы для монтажа по месту** – на стену или на трубу диаметром 2". См. размерные чертежи в разделе 4.

Монтажное положение произвольное, но при монтаже по месту кабельные вводы должны быть обращены вниз.

- р пневматический входной сигнал
- 1 чувствительный элемент давления с измерительным мостом и потенциометром ZERO (НУЛЬ)
- 2 источник постоянного напряжения

- 3 измерительный усилитель с потенциометром SPAN (ШИРИНА ДИАПАЗОНА)
- 9 гнездо контроля пневмат. входного сигнала
- 10 гнездо контроля выходного тока




Рис. 4 · Функциональная схема 1

2.2 Электрическое подключение (рис. 5)



При электрической установке должны соблюдаться электротехнические нормы и правила техники безопасности страны пользователя.

В Германии это нормы VDE и правила техники безопасности профессионального союза.

В отношении монтажа и установки во взрывоопасных помещениях действуют нормы EN 60079-14:1997; VDE 0165 Часть 1/8.98.

В отношении подключения к искробезопасным электрическим цепям действуют данные, содержащиеся в Конформационном свидетельстве.

Ошибочные соединения при электрической установке могут привести к нарушению взрывозащиты!

Электрическое подключение **блоков вдвижного монтажа** задаётся клеммами на блочном корпусе и, кроме того, показано на схеме соединений.

При подключении **приборов, монтируемых по месту**, подвести провода к выводам прибора. Выводы выполнены под провода 0,5...2,5 мм².

Соединительные провода для напряжения питания и выходного сигнала во всех случаях монтировать раздельно.

Защита прибора

p/i-преобразователь защищается плавким предохранителем по DIN41662, при 220 В ~ 63 мА
110 В ~ 100 мА
24 В ~ 315 мА

У приборов с гнездами для контроля выходного сигнала в цепь выходного тока включён блокировочный диод. Это даёт возможность подключения миллиамперметра с внутренним сопротивлением $R_i \leq 10 \Omega$.

2.2 Пневматическое подключение


Пневматическое подключение **блоков вдвижного монтажа** определяется конструкцией корпуса.

У **приборов, монтируемых на раму**, разъём выполнен в виде штуцера под шланг 4 x 1 мм.


У **прибора, монтируемого по месту**, предусмотрены сверлённые каналы с резьбовым отверстием NPT 1/4 или ISO 228/1-G1/4, при этом можно использовать обычные ввёртные переходники для металлических труб или пластмассовых шлангов.

У приборов с **контрольным гнездом** предусмотрена возможность контроля пневматического входного сигнала на контролльном гнезде в процессе работы.

Контрольные гнёзда
выходной сигнал



Приборы, монтируемые
на раму и по месту



* у исполнения с дополнительным вторым преобразовательным

Рис. 5 · Электрическое подключение по двухпроводной схеме


3. Обслуживание

При поставке изготовитель производит тестирование измерительного преобразователя и настройку на указанный заказчиком диапазон выходного сигнала. Если, несмотря на тщательно выполненный монтаж, имеют место погрешности, источником которых оказывается измерительный преобразователь, пользователь может произвести тестирование нуля и ширины диапазона измерения на месте.


Корректоры ZERO (нуля) и SPAN (ширины диапазона) у блоков вдвижного исполнения и для монтажа на раму расположены непосредственно на лицевой панели, а у исполнения для монтажа по месту для доступа к ним необходимо отвернуть винты крепления крышки корпуса и снять её. Перед тестированием снять преобразователь с объекта.

4. Размеры в мм

Блоки вдвижного исполнения




Приборы, монтируемые на раму




Труба 2"
Плата

Приборы, монтируемые по месту

Монтаж на трубу
Скоба Плата



Настенный монтаж



3.1 Корректировка нуля

Установить входной сигнал посредством датчика давления на 0,2 бар (или 0,4 бар при диапазоне сигнала 0,4...2 бар). Измерительный прибор для выходного сигнала должен показывать 4 мА. Отклонения скорректировать потенциометром нуля **ZERO**.

3.2 Корректировка ширины диапазона измерения

Корректировка ширины диапазона измерения независима от корректировки точки нуля.

При увеличении входного сигнала на измерительном преобразователе с 0,2 (0,4) бар до 1 (2) бар измерительный прибор должен показать значение координированного с ним выходного сигнала 20 мА.

Отклонения скорректировать потенциометром ширины диапазона измерения **SPAN**.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

I. N A C H T R A G zur Konformitätsbescheinigung PTB Nr. Ex-90.C.2091

der Firma Samson AG
D-60314 Frankfurt

Der prf.-Umformer Typ 6134-1 darf künftig auch nach den u. a. Unterlagen gefertigt werden.

Die Angaben betreffen die elektrischen Daten, den inneren Aufbau und den Umrückschrifttext.
Elektrische Daten

Spannungsart:.....
Spannungswerte:.....
(Klemmen 31, 32)

in Zuordnung an Eigenschaftstest EEx ia IIC
nur zum Anschluß an beschleunigte Eigenschafts-
Stromkreise mit folgenden Fehlswerten:

U \leq 25 V
I \leq 100mA
P \leq 1 W

Alle übrigen Daten bleiben unverändert.

Prüfungsergebnisse:

1. Beschreibung (26 Blatt)	16.06.1992
2. Zeichnung Nr. 1150 - 70845-1	16.06.1992
1150 - 70815-1	16.06.1992
6.134 - 14, 5	16.06.1992
6.134 - 70771-1	16.06.1992
1150 - 70795-1	16.06.1992
1150 - 70825	16.06.1992
1150 - 70805	16.06.1992
6.134 - 13, S	16.06.1992
1150 - 70745-1	16.06.1992

unterschrieben am:



Im Auftrag
Dr. Ing. Schmid
Regelungsdirektion

Braunschweig, 26.07.1993

Blatt 1/1

EEx ia IIC T6 aus EEx ia IIC T5



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 4 00 90 · Telefax (0 69) 4 00 95 07
Internet: <http://www.samson.de>

EB 6134 RU

Va.